

	ArtikeInr.	Breedte	Opmaak	Gewicht Gr/M <sup>2</sup>	Samenstelling	Brandvertragend	Wassen	Bleken	Strijken	Chemisch reinigen	Trommel drogen
<b>Voile</b>	5404 5409	290	Khoog loodk.	65	100% PE	nee					
<b>Batist</b>	5439 5440 5445	300	Khoog loodk.	85	100% PE	nee					
<b>Voering Naturel</b>	5212	150	baan	150	70% PE 30% CO	nee					
<b>Satinet</b>	5230 5232 5233	150	baan	165	100% CO	nee					
<b>Gemoltonneerde Voering</b>	5227	150	baan	240	100% CO	nee					
<b>Molton</b>	5228	150	baan	165	100% CO	nee					
<b>Gewatteerde Voering</b>	5218	150	baan	200	70% PE 30% CO	nee					
<b>Black Out</b> 100% lichtdicht	5221 5223	140	baan	330	70% PE 30% CO	nee					
							strijken op geweven zijde				
<b>Comfort Satinet</b>	5270 5271	140	baan	165	75% PE 25% CO	nee					
<b>Dim Out</b> verduisterende voering	5290 5291	150	baan	285	100% PE	nee					
<b>Black Out Economique</b> 100% lichtdicht	5250	140	baan	285	100% PE	ja B1					
							strijken op geweven zijde				
<b>Black Out Superieur</b> 100% lichtdicht	5240	140	baan	300	100% PE	ja M1B1					
							strijken op geweven zijde				



De 100% verduisterende stoffen 5221; 5223; 5240 en 5250 kunnen gewassen worden. Dit vraagt echter speciale zorg vanwege de coating. Wassen in een wasmachine kan alleen als de trommel niet meer dan voor de helft gevuld wordt en er geen gebruik wordt gemaakt van een waterbesparende functie.

De betekenis van de behandelingssymbolen vind u op de site van Ginetex, de Europese organisatie die de symbolen beheert: [www.ginetex.net/labelling/care-labelling/care-symbols](http://www.ginetex.net/labelling/care-labelling/care-symbols)